

LAMPIRAN A
HASIL PENILAIAN RESIKO PT. WATU MERIBA JAYA PADA
KONDISI TIDAK AMAN

Tabel A.1. Hasil penilaian resiko PT.Watu Meriba Jaya pada kondisi tidak aman

No.	Kondisi Tidak Aman	Hasil Penilaian Resiko	Keterangan
1.	Hasil pembongkaran yang tidak beraturan di <i>loading point</i>	SEDANG	Resiko Sedang memerlukan pendekatan pengawasan terhadap potensi bahaya dan pencegahan secara langsung terhadap potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja
2.	Kemiringan dan tinggi jenjang yang melebihi batas maksimal	TINGGI	Resiko Tinggi memerlukan tindakan segera untuk mengantisipasi potensi bahaya yang bisa timbul akibat lokasi kerja atau tindakan kerja yang berbahaya, dengan cara memperbaiki atau membuat SOP kesehatan dan keselamatan kerja yang benar, serta

			memberikan sanksi tegas kepada para pekerja yang melanggar peraturan K3
3.	Ruas jalan angkut yang terlalu sempit	SEDANG	Resiko Sedang memerlukan pendekatan pengawasan terhadap potensi bahaya dan pencegahan secara langsung terhadap potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja
4.	Konsentrasi debu yang sangat tinggi	SEDANG	Resiko Sedang memerlukan pendekatan pengawasan terhadap potensi bahaya dan pencegahan secara langsung terhadap potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan

LAMPIRAN B
HASIL PENILAIAN RESIKO PT. WATU MERIBA JAYA PADA
TINDAKAN TIDAK AMAN

Tabel B.1. Hasil penilaian resiko PT.Watu Meriba Jaya pada tindakan tidak aman

No.	Tindakan Tidak Aman	Hasil Penilaian Resiko	Keterangan
1.	Tidak menggunakan APD secara lengkap	SEDANG	Resiko Sedang memerlukan pendekatan pengawasan terhadap potensi bahaya dan pencegahan secara langsung terhadap potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja
2.	Mengemudi dengan tidak aman	TINGGI	Resiko Tinggi memerlukan tindakan segera untuk mengantisipasi potensi bahaya yang bisa timbul akibat lokasi kerja atau tindakan kerja yang berbahaya, dengan cara memperbaiki atau membuat SOP kesehatan dan keselamatan kerja yang benar, serta memberikan sanksi tegas kepada para pekerja yang melanggar

			peraturan K3
3.	Posisi alat muat dan alat angkut yang terlalu berdekatan	TINGGI	Resiko Tinggi memerlukan tindakan segera untuk mengantisipasi potensi bahaya yang bisa timbul akibat lokasi kerja atau tindakan kerja yang berbahaya, dengan cara memperbaiki atau membuat SOP kesehatan dan keselamatan kerja yang benar, serta memberikan sanksi tegas kepada para pekerja yang melanggar peraturan K3
4.	Supir truck yang bekerja tidak sesuai prosedur	SEDANG	Resiko Sedang memerlukan pendekatan pengawasan terhadap potensi bahaya dan pencegahan secara langsung terhadap potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja