

SKRIPSI

EVALUASI PRODUKTIVITAS ALAT GALI MUAT DAN ANGKUT PADA KUARI GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG UNTUK MENCAPAI RENCANA PRODUksi SEBESAR 3.100 LCM/BULAN DI PT. BATU MULYO BERJAYA KABUPATEN CILACAP

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta



Disusun Oleh:

ANDIKA CATUR PAMUNGKAS

NIM : 710018270

**PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

EVALUASI PRODUKTIVITAS ALAT GALI MUAT DAN ANGKUT
PADA KUARI GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG
UNTUK MENCAPAI RENCANA PRODUksi SEBESAR 3.100
LCM/BULAN DI PT. BATU MULYO BERJAYA
KABUPATEN CILACAP



Pembimbing I,

(Ir. Ag. Isjudarto, M.T)
NIK : 1973 0068

Pembimbing II,

(Ir. Hidayatullah Sadiq, S.T., M.T)
NIK : 1973 0294

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PRODUKTIVITAS ALAT GALI MUAT DAN ANGKUT PADA KUARI GUNUNG WETAN KECAMATAN JATILAWANG UNTUK MENCAPAI RENCANA PRODUKSI SEBESAR 3.100 LCM/BULAN DI PT. BATU MULYO BERJAYA KABUPATEN CILACAP

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Pada Tanggal Jum'at 2023

Oleh :
Andika Catur Pamungkas
710018270

Diterima Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Pertambangan S1 Fakultas Teknologi Mineral
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

(Ir. Ag. Isjudarto, M.T.)
Ketua Tim Penguji

(Ir. Hidayatullah Sidiq,S.T.,M.T.)
Anggota Tim Penguji

(Bayurohman Pangacella Putra, S. T.,M. T)
Anggota Tim Penguji



Menyetujui,
Ketua Program Studi Teknik Pertambangan
(Bayurohman Pangacella Putra,S.T.,M.T)
NIK : 1973 0296

HALAMAN PERSEMPAHAN



**Barang Siapa Yang menempuh Suatu Jalan Mencari
Ilmu, Maka Allah Memudahkan Jalan Menuju
Surga
(HR.Bukhari dan Musl)**

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah kuat dalam melewati proses ini, serta untuk Bapak, Ibu, Kakak, Ponakan yang selalu mensuport baik berupa doa ataupun materi dalam setiap proses
Dan teman-teman semua yang telah berbaik hati dalam memberikan semangat dan motivasi untuk selalu kuat selama ini.

SARI

PT. Batu Mulyo Berjaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penambangan dengan bahan galian batu andesit, dengan lokasi kantor dan tempat pengolahan (*Crusher*) di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kasian, Kabupaten Cilacap dan kuari (WIUP) yang berada Desa Gunung Wetan, Kabupaten Banyumas, penambangan yang digunakan adalah tambang terbuka (*surface mining*) dengan metode kuari, pada kuari Gunung Wetan target produksi diberikan 3.100 LCM/bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas alat gali muat angkut dan untuk mengetahui penyebab belum tercapainya target produksi andesit ditetapkan oleh perusahaan dan melakukan upaya peningkatan produksi andesit agar target yang telah ditentukan dapat dicapai. Alat gali-muat yang digunakan *Excavator Komatsu PC 200*, dan alat angkut yang digunakan adalah 3 unit *Dump Truck Toyota Dyna 130 HT*, Efisiensi kerja aktual untuk alat muat saat adalah 83,63 % dan alat angkut saat adalah 79,79 %. Produksi aktual yang dihasilkan oleh alat gali muat yaitu sebesar 2.813 LCM/bulan dan produksi aktual alat angkut sebesar 1.906 LCM/bulan. Kurang optimalnya produksi dipengaruhi oleh kondisi jalan yang sangat jauh dan rusak sehingga menyebabkan waktu edar alat angkut sangat besar dan menyebabkan waktu tunggu pada alat gali muat. Upaya perbaikan agar produksi optimal adalah dengan mengetahui kondisi jalan angkut dengan menganalisis menggunakan metode URCI dan menambah waktu hari kerja perbulan, serta melakukan perbaikan dan peningkatan kecepatan alat angkut serta menambah jumlah curah. Dari upaya tersebut didapatkan waktu hari kerja dari 20 hari perbulan menjadi 28 hari perbulan sehingga waktu kerja kerja efektif perbulan meningkat, dan jumlah curah dari 7 kali menjadi 8 kali, sementara untuk kecepatan alat angkut dari 12,26 km/jam meningkat menjadi 16 km/jam. Sehingga produksi alat gali muat meningkat menjadi 4.938 LCM/bulan dan untuk alat angkut meningkat menjadi 3.823 LCM/bulan..

Kata Kunci : Produktivitas, Efisiensi, Produksi

ABSTRACT

PT. Batu Mulyo Berjaya is a company engaged in mining with andesite excavated materials, with an office location and a processing site (Crusher) in Pesanggrahan Village, Kasian District, Cilacap Regency and Quarry (WIUP) located in Gunung Wetan Village, Banyumas Regency. The mining used is surface mining using the quarry method, in the Gunung Wetan quarry the production target is 3,100 LCM/month. The purpose of this study was to determine the productivity of the digging and hauling equipment and to find out the causes of the andesite production target not being achieved by the company and to make efforts to increase andesite production so that the set target can be achieved. The digging-loading equipment used by the Komatsu PC 200 Excavator, and the transportation equipment used were 3 units of Toyota Dyna 130 HT Dump Trucks. The actual work efficiency for loading equipment was 83.63% and that for conveying equipment was 79.79%. The actual production produced by the digging equipment is 2.813 LCM/month and the actual production of the hauling equipment is 1.906 LCM/month. The sub-optimal production is affected by the condition of the road which is very far away and damaged, causing a very large circulation time for the conveyance and causing waiting time for the digging equipment. Efforts to improve so that production is optimal is to know the condition of the haul road by analyzing it using the URCI method and increasing working days per month, as well as making repairs and increasing the speed of the conveyance and increasing the amount of bulk. From these efforts, it was found that working days from 20 days per month to 28 days per month so that the effective working time per month increased, and the amount of bulk from 7 times to 8 times, while the speed of the means of transportation increased from 12.26 km/hour to 16 km/hour. So that the production of loading and digging equipment increased to 4,938 LCM/month and for transportation equipment increased to 3,823 LCM/month.

Keywords : Productivity, Efficiency, Production

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas pertolongan dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T ., selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ir. Hill Gendoet Hartono, S.T., M. T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
3. Bapak Bayurohman Pangcella P.,S.T.,M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
4. Bapak Ir. Agustinus Isjudarto, M.T., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi
5. Bapak Ir. Hidayatullah Sidiq, S.T.,M.T., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi
6. Bapak Yudi Purnomo., selaku Direktur Utama PT Batu Mulyo Berjaya
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pertambangan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Metode Penelitian	3
1.7 Diagram Alir penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Lokasi dan Kesampaian Daerah.....	8
2.2 Iklim dan Curah Hujan	9
2.3 Tinjauan Geologi	10
2.4 Kegiatan Penambangan Andesit.....	14
BAB III DASAR TEORI	18
3.1 Efisiensi Kerja	18
3.2 Metode URCI	20

3.3 Kecepatan Alat Angkut	31
3.4 Pola Pemuatan	33
3.5 Sifat Fisik Material	36
3.6 Kesediaan Alat	38
3.7 Faktor Pengisian Bucket (<i>Bucket Fill Factor</i>).....	41
3.8 Waktu Edar Alat Gali Muat.....	43
3.9 Produksi Alat Gali Muat dan Alat Angkut.....	44
3.10 Keserasian Alat mekanis (<i>Match Factor</i>).....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Keadaan Lokasi Penambangan.....	47
4.2 Perhitungan URCI	49
4.3 Pola Pemuatan.....	50
4.4 Waktu Kerja Efektif dan Efisiensi Kerja.....	50
4.5 Sifat Fisik Material	52
4.6 Factor Pengisian Bucket	53
4.7 Waktu Edar Alat Gali Muat Angkut	53
4.8 Produktivitas Alat Gali Muat dan angkut.....	53
4.9 Kecepatan Untuk Meningkatkan Produksi.....	54
4.10 Keserasian Alat (<i>Match Factor</i>).....	55
BAB V PEMBAHASAN	57
5.1 Analisis Metode URCI	57
5.2 Waktu Edar Alat Gali Muat Angkut.....	61
5.3 Upaya Peningkatan Produksi	62
5.4 Produksi Setelah Perbaikan.....	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Saran.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian.....	7
Gambar 2.1 Peta Lokasi Kesampaian Daerah.....	9
Gambar 2.2 Peta IUP Gunung Wetan PT Batu Mulyo Berjaya.....	9
Gambar 2.3 Grafik Curah Hujan Rata- rata.....	10
Gambar 2.4 Grafik Hari Hujan.....	10
Gambar 2.5 Fisiografi Daerah Penelitian.....	11
Gambar 2.6 Stratigrafi Cekungan Banyumas.....	12
Gambar 2.7 Alur Penambangan Andesit PT Batu Mulyo Berjaya.....	14
Gambar 2.8 Proses Pengupasan <i>Top Soil</i>	15
Gambar 2.9 Proses Pembongkaran Andesit.....	15
Gambar 2.10 Proses Pengangkutan Andesit.....	16
Gambar 2.11 Proses <i>Hauling</i>	17
Gambar 3.1 <i>Inadequate road side drainage severity level</i>	21
Gambar 3.2 <i>Corrugation Severity Level</i>	22
Gambar 3.3 <i>Dust severity level</i>	22
Gambar 3.4 <i>Potholes severity levels</i>	23
Gambar 3.5 <i>Improper cross section severity level</i>	24
Gambar 3.6 <i>Loose aggregat severity level</i>	25
Gambar 3.7 <i>Ruts severity level</i>	26
Gambar 3.8 <i>Inadequate roadside drainage</i>	27
Gambar 3.9 <i>Corrugation deduct value</i>	27
Gambar 3.10 <i>Potholes deduct value</i>	28
Gambar 3.11 <i>Improper cross section deduct value</i>	28
Gambar 3.12 <i>Loose Aggregat deduct value</i>	28
Gambar 3.13 <i>Ruts deduct value</i>	29
Gambar 3.14 Kurva URCI.....	29
Gambar 3.15 Pola Gali Muat <i>Single Back Up</i>	33

Gambar 3.16 Pola Gali Muat <i>Double Back Up</i>	34
Gambar 3.17 Pola Gali Muat <i>Triple Back Up</i>	34
Gambar 3.18 Pola Gali Muat <i>Top Loading</i>	35
Gambar 3.19 Pola Gali Muat <i>Bottom Loading</i>	35
Gambar 3.20 Pola Gali Muat <i>Frontal Cut</i>	36
Gambar 3.21 Pola Gali Muat <i>Parrael Cut With Drive-By</i>	36
Gambar 3.22 Pengisian Bucket	41
Gambar 3.23 Siklus Waktu Edar Alat Angkut.....	44
Gambar 4.1 <i>Front</i> Penambangan Gunung Wetan.....	48
Gambar 4.2 Pola Pemuatan	48
Gambar 4.3 Kondisi Jalan	50
Gambar 5.1 Peningkatan kecepatan dan Waktu Edar.....	63
Gambar 5.2 Kecepatan dan Produksi.....	64
Gambar 5.3 Produksi Perbulan Alat Mekanis.....	66
Gambar D.1 Spesifikasi <i>Excavator Komatsu PC 200</i>	76
Gambar E.1 Spesifikasi <i>Dump Truck toyota Dyna 130 Ht</i>	78
Gambar F.1 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen A - B	81
Gambar F.2 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen A - B	82
Gambar F.3 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	
Keparahan Segmen A - B.....	83
Gambar F.4 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen A - B.....	84
Gambar F.5 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen A - B	85
Gambar F.6 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen A-B.....	86
Gambar F.7 Penentuan Nilai URCI Segmen A – B	88
Gambar F.8 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen B-C.....	90
Gambar F.9 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen B – C.....	90

Gambar F.10 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat Keparahan Segmen B – C.....	91
Gambar F.11 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen B – C	93
Gambar F.12 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen B – C	94
Gambar F.13 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen B – C	94
Gambar F.14 Penentuan Nilai URCI Segmen B – C.....	97
Gambar F.15 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i> Segmen C-D	99
Gambar F.16 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i> Segmen C - D	99
Gambar F.17 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat Keparahan Segmen C- D.....	100
Gambar F.18 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen C - D	102
Gambar F.19 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen C – D	103
Gambar F.20 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen C– D....	103
Gambar F.21 Penentuan Nilai URCI Segmen C – D.....	106
Gambar F.22 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i> Segmen D - E	108
Gambar F.23 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i> Segmen D - E	108
Gambar F.24 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat Keparahan Segmen D - E.....	109
Gambar F.25 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen D - E	111
Gambar F.26 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen D – E.....	112
Gambar F.27 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen D – E	112
Gambar F.28 Penentuan Nilai URCI Segmen D – E.....	115
Gambar F.29 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i> Segmen D - E	117
Gambar F.30 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i> Segmen E - F	117
Gambar F.31 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	

Keparahan Segmen E - F.....	118
Gambar F.32 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen E - F	120
Gambar F.33 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen E – F.....	121
Gambar F.34 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen E – F... ..	121
Gambar F.35 Penentuan Nilai URCI Segmen E – F.....	124
Gambar F.36 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen F - G	117
Gambar F.37 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen F- G	126
Gambar F.38 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	
Keparahan Segmen F - G.....	127
Gambar F.39 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen F - G	129
Gambar F.40 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen F – G.....	130
Gambar F.41 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen F – G	130
Gambar F.42 Penentuan Nilai URCI Segmen F – G.....	133
Gambar F.43 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen G - H	135
Gambar F.44 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen G- H	135
Gambar F.45 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	
Keparahan Segmen G - H.....	136
Gambar F.46 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen G - H	138
Gambar F.47 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen G – H.....	139
Gambar F.48 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen G –	139
Gambar F. 49 Penentuan Nilai URCI Segmen G – H.....	142
Gambar F.50 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen H - I	144
Gambar F.51 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen H - I	144
Gambar F.52 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	
Keparahan Segmen H - I.....	145

Gambar F.53 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen H - I	147
Gambar F.54 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen H – I.....	148
Gambar F.55 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen H – I	148
Gambar F.56 Penentuan Nilai URCI Segmen H – I.....	151
Gambar F.57 Perhitungan <i>Deduct Value Improper Cross-Section</i>	
Segmen F - G	153
Gambar F.58 Perhitungan <i>Deduct Value Inadequate Roadside Drainage</i>	
Segmen F- G	153
Gambar F.59 Perhitungan <i>Deduct Value Corrugations</i> Pada Tingkat	
Keparahan Segmen F - G.....	154
Gambar F.60 Perhitungan <i>Deduct Value Potholes</i> Segmen F - G	156
Gambar F.61 Perhitungan <i>Deduct Value Ruts</i> Segmen F – G.....	157
Gambar F.62 Perhitungan <i>Deduct Value Loose Aggregate</i> Segmen F – G	157
Gambar F.63 Penentuan Nilai URCI Segmen F – G.....	160
Gambar Q.1 Peta jalan Angkut.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Efisiensi Kerja.....	18
Tabel 3.2 <i>Dust deduc value</i>	27
Tabel 3.3 Skala Penilaian URCI.....	30
Tabel 3.4 <i>Maintenance Alternative</i>	30
Tabel 3.5 <i>Swell Factor</i>	37
Tabel 4.1 Hasil Penilaian Jalan Angkut metode URCI.....	49
Tabel 4.2 Efisiensi Kerja Alat Mekanis.....	52
Tabel 4.3 Waktu Edar Alat Mekanis.....	53
Tabel 4.4 Produksi Alat Mekanis.....	53
Tabel 4.5 Peningkatan Kecepatan Untuk Meningkatkan Produksi.....	54
Tabel 5.1 Hasil Produksi Setelah Perbaikan.	66
Tabel A.1 Koordinat WIUP Loakasi Penambangan.....	72
Tabel B.1 Data Curah Hujan	73
Tabel B.2 Data Hari Hujan.....	73
Tabel C.1 Waktu Kerja Aktual.....	74
Tabel F.1 Data Kerusakan Jalan Segmen A - B.....	80
Tabel F.2 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen A- B.....	83
Tabel F.3 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen A- B.....	88
Tabel F. 4 Data Kerusakan Jalan Segmen B - C.....	89
Tabel F.5 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen B- C.....	92
Tabel F.6 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen B- C.....	97
Tabel F.7 Data Kerusakan Jalan Segmen C - D.....	98
Tabel F.8 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen C- D.....	101
Tabel F.9 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen C- D.....	106
Tabel F.10 Data Kerusakan Jalan Segmen D - E.....	107
Tabel F.11 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen D - E.....	110
Tabel F.12 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen D-E.....	116
Tabel F.13 Data Kerusakan Jalan Segmen E - F.....	119

Tabel F.14 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen E- F.....	124
Tabel F.15 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen E- F.....	124
Tabel F.16 Data Kerusakan Jalan Segmen F - G.....	125
Tabel F.17 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen F- G.....	128
Tabel F.18 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen F- G.....	133
Tabel F.19 Data Kerusakan Jalan Segmen G - H.....	134
Tabel F.20 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen G- H.....	137
Tabel F.21 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen G- H.....	142
Tabel F.22 Data Kerusakan Jalan Segmen H - I.....	143
Tabel F.23 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen H- I.....	146
Tabel F.24 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen H- I.....	151
Tabel F.25 Data Kerusakan Jalan Segmen I - J.....	152
Tabel F.26 Nilai Kerusakan <i>Dust</i> Segmen I- J.....	155
Tabel F. 27 Penentuan <i>Rating</i> Jalan Segmen I- J.....	160
Tabel G.1 Data <i>Bucket Fill Factor</i>	161
Tabel H.1 Hambatan Kerja Alat Gali Muat dan Angkut.....	163
Tabel I.1 Kesediaan Alat.....	165
Tabel J.1 Waktu Edar Alat Gali Muat	169
Tabel K.1 Waktu Edar Alat Angkut.....	171

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran A KOORDINAT WIUP LOKASI PERTAMBANGAN.....	72
Lampiran B DATA CURAH HUJAN DAERAH PENELITIAN.....	73
Lampiran C JUMLAH JAM KERJA	74
Lampiran D SPESIFIKASI ALAT MUAT	76
Lampiran E SPESIFIKASI ALAT ANGKUT	78
Lampiran F PENILAIAN KONDISI JALAN METODE URCI.....	80
Lampiran G PERHITUNGAN <i>BUCKET FILL FACTOR</i>	161
Lampiran H PERHITUNGAN WAKTU KERJA EFEKTIF DAN EFISIENSI KERJA.....	163
Lampiran I Kesediaan Alat.....	165
Lampiran J PERHITUNGAN WAKTU EDAR ALAT MUAT.....	168
Lampiran K PERHITUNGAN WAKTU EDAR ALAT ANGKUT.....	170
Lampiran L PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS ALAT MEKANIS.....	172
Lampiran M PERHITUNGAN KECEPATAN ALAT ANGKUT.....	174
Lampiran N PERBAIKAN WAKTU HARI KERJA.....	180
Lampiran O PERHITUNGAN PRODUKSI SETELAH PERBAIKAN.....	181
Lampiran P PERHITUNGAN <i>MATCH FACTOR</i>	183
Lampiran Q PETA JALAN ANGKUT.....	185

