

SKRIPSI
ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR
KOBELCO SK 200-8
CV.MANDIRI TRACTOR BAROKAH



Disusun Oleh :
Banngkit Pamungkas
210017065

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Program Studi Teknik Mesin S1

**ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR
KOBELCO SK 200-8 DI CV. MANDIRI TRACKTOR
BAROKAH**

Diajukan oleh :

**Bangkit Pamungkas
210017065**

Disetujui dan disahkan oleh :

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Dosen Pembimbing I

Sutrisna, S.T., M.T.,Ph.D
NIK : 19730120

Dosen Pembimbing II

Jr. Wartono, M. Eng.
NIP : 196211151994031001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Teknik
Mesin S1**

Sutrisna, S.T.,M.T.,Ph.D
NIK. 19730120

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR
KOBELCO SK 200-8 DI CV. MANDIRI TRACKTOR
BAROKAH

Dipertahankan di depan dewan penguji Skripsi Program Studi Teknik Mesin S1, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menempuh skripsi ini.

Hari : Rabu

Tanggal : 1, Februari 2023


Pukul : 10.00

Tempat : Ruang A13, ITNY, Babarsari, Caturtunggal, Depok,
 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Disahkan oleh :

Tanda Tangan

1. Sutrisna, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua Tim Penguji
2. Jr. Wartono, M. Eng.
Anggota Tim Penguji
3. Dandung Rudy Hartana, S.T., M.Eng.
Anggota Tim Penguji



Mengetahui,

Dekan


Fakultas Teknologi Industri



Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik

Mesin SI



Sutrisna S.T., M.T., Ph.D
NIK. 19730120



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL, YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1

SOAL TUGAS AKHIR

No : 72a/ITNY/Prodi.TM-S1/VIII/2021

Nama Mahasiswa : Bangkit Pamugkas

Nomor Mahasiswa : 210017065

Seal : Analisis Kerusakan Silinder Boom *Excavator* Kobelco
SK 200-8 di CV. MANDIRI TRACKTOR BAROKAH

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Sutrisna, S.T., M.T., Ph.D.
NIK : 19730120

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bangkit Pamungkas

NIM : 210017065

Konsentrasi : Alat Berat

Dengan ini menyatakan bahwa data yang tersaji dalam Skripsi saya yang berjudul : ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR KOBELCO SK 200-8 di CV. MANDIRI TRACKTOR HAROKAH adalah MURNI hasil penelitian saya pribadi.

Bila manfaat dikemudian hari terbukti bahwa data dan jadul tersebut merupakan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, maka sesuai dengan kode etik ilmiah, saya menyatakan bersedia untuk diberikan sanksi seberat-beratnya termasuk PENCOPOTAN/PEMBATALAN gelar akademik saya oleh pihak Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2023



Handwritten signature of Bangkit Pamungkas, featuring stylized letters and a checkmark.

Bangkit Pamungkas

MOTTO

Tidak ada yangng menyelamatkan kita kita kecuali diri kita sendiri, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu, diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju. (**Buddha**).

Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jendral yang baik adalah dia yang berhati – hati. (**Sun Tzu**).

Mengenal orang lain adalah kecerdasan mengetahui diri sendiri adalah kebijaksaan sejati menguasai orang lain adalah menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati (**Lao Tzu**).

Kita tidak bias yakin memiliki sesuatu untuk hidup kecuali kita bersedia mati untuk itu. (**Che Guevara**)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan Alam Semesta Raya. Saya panjatkan atas kehadirat-Nya yang senantiasa mendampingi kita semua, Dia-lah segala ketaatan. Akhirnya, teriring penghargaan, terima kasih, cinta dan ketulusan saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Tuhan Y.M.E yang telah meberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya.
2. Orang tua saya Bapak Suredi serta Ibu Agustina Suwartini. Terima kasih atas semua perhatian dan kasih saying yang telah diberikan kepada saya.
3. Bapak Sutrisna, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ir. Wartono, M. Eng. Selaku dosen pembimbing 2 yang telah dengan sabar dan tanpa lelah dalam membimbing dan juga memberi motivasi.
4. Saudara saya Bagus dan Aristawati. Semoga sehat selalu dan mendapat masa depan yang cerah.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa, Mahasiswa Pencinta Alam ITNY GAPADRI yang telah mengenalkan dan mengajarkan saya cara berorganisasi serta perjuangan mencintai alam.
6. Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin yang telah mengenalkan dan mengajarkan saya cara berorganisasi serta lika-liku mahasiswa.
7. Teman dalam mengerjakan Skripsi bersama dalam suka maupun duka Khoirul Annam, Hepa Redianza Pearlana, serta teman-teman lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Y.M.E yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Kerusakan Silinder Boom *Excavator* Kobelco SK 200-8 di CV. MANDIRI TRACKTOR BAROKAH”.

Penyusunan Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana teknik pada Progam Studi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Y.M.E yang telah memberi kemudahan dalam setiap langkah hidup serta mengabulkan setiap do'a – do'a.
2. Orang tua yang telah membiayai, memberikan semangat, serta do'a yang tiada henti.
3. Bapak Dr. Ir. Setyo Pembudi, MT, selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Daru Sugati, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
5. Bapak Sutrisna,S.T., M.T.,Ph.D. selaku ketua Progam Studi Teknik Mesin S1, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
6. Bapak Sutrisna, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ir. Wartono, M.Eng.., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Semua Dosen Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya.
8. Bapak-Ibu Dosen dan Staf Karyawan ITNY.
9. Teman-teman UKM MAPALA dan Teknik Mesin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang telah terselesaikan ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat lebih disempurnakan lagi dikemudian hari.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa teknik mesin ITNY dan bagi yang memerlukan pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2023



Bangkit Pamungkas

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR KOBELCO SK 200-8 DI CV. MANDIRI TRACKTOR BAROKAH.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ANALISIS KERUSAKAN SILINDER BOOM EXCAVATOR KOBELCO SK 200-8 DI CV. MANDIRI TRACKTOR BAROKAH.....	iii
SOAL TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Batasan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
2.2 Dasar Teori	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Pengenalan unit	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Komponen pada <i>Cylinder Boom</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Keausan	Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Keausan komponen pada <i>Piston Rod Cylinder Boom</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Perhitungan presentase keausan.....	Error! Bookmark not defined.

2.2.6.	Pengukuran keausan <i>Piston Rod Cylinder Boom</i> ..	Error! Bookmark not defined.
2.2.7.	Metode Pengukuran keausan <i>Piston Rod Cylinder Boom</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3	<i>Maintenance</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4	Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Digram Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2	Bahan dan Alat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3	Cara Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.1.	Langkah – Langkah Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2.	Obyek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.3.	Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.4.	Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.3.5.	Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.6.	Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.7.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Pengukuran <i>Rod Piston</i>	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Prediksi Usia Pakai	Error! Bookmark not defined.
4.3	Diagram sebab akibat	Error! Bookmark not defined.
4.4	Hasil.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Excavator Kobelco SK200-8	6
Gambar 2 2 Seal Kit	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 3 Piston <i>Cylinder Boom</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 4 Rod <i>Piston</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 1 Diagram Alir Penelitian	13
Gambar 4 1 Pengukuran <i>Piston Rod</i>	16
Gambar 4 1 Grafik keausan <i>Piston Rod Cylinder Boom</i> kanan	18
Gambar 4 2 Grafik keausan <i>Piston Rod Cylinder Boom</i> kiri	19
Gambar 4 3 Diagram <i>cause & effect/fishbone</i>	22
Gambar 6 3 Kerusakan pada <i>cylinder boom</i>	31

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

- K : Konstantanta
T : Tolenrance
 S_v : Ukuran Standart (mm)
 M_w : Komponen Terukur (mm)
 W_l : Batas Maksimal Keausan (mm)
x : *Operation Hours* (jam)
k : Faktor Komponen
a : Konstanta

FMEA : *Failure Mode and Effect Analysis*

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengukuran *Piston Rod Cylinder Boom*

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan *Piston Rod Cylinder Boom*

Tabel 6.1 Nilai limit instalasi *cylinder boom*

Tabel 6.2 Data Pengukuran *Rod Piston Cylinder Boom*

ABSTRAK

Excavator adalah alat berat yang dipergunakan untuk pekerjaan galian yang berat, *excavator* sendiri memiliki bentuk menyerupai mobil dengan bagian depan memiliki lengan layaknya penggerak. Dengan adanya *excavator* sendiri banyak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, kontruksi, perkebunan, dan yang lainya menggunakan alat berat yang satu ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perawatan silinder boom *excavator* kobelco sk 200-8 dan untuk mengetahui nilai keausan pada *piston rod*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara perawatan komponen pada *cylinder boom* dengan metode *preventive maintenance* dan untuk mengetahui nilai keausan *rod piston cylinder boom*.

Dengan mendapatkan hasil keausan tertinggi 84,8 mm dan sisa usia pakai *piston rod cylinder boom* adalah 1124 Jam

Kata Kunci : *Excavator, Cylinder Boom, Rod Piston*

