

LAMPIRAN

Dokumentasi Tampilan Hasil pengisian kuisiner di Jembatan Penyeberangan Orang Gladhag Panti Husada SOLO

Kuesioner Jembatan Penyeberangan Orang

EVALUASI TINGKAT KENYAMANAN PEJALAN KAKI PADA JPO Gladag Panti Husada Solo (Studi Kasus; Jalan Kolonel Sunarto, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)

Bagian ini ditunjukkan untuk mengetahui karakteristik pengguna.

1. Halo. Siapakah nama lengkap Bapak/Ibu/Saudara/Saudari? *
Muhammad Nur
2. Jenis Kelamin
 - a. Perempuan
 - b. Laki – Laki
3. Usia Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?
 - a. 16 – 20 Tahun
 - b. 21 – 34 Tahun
 - c. 35 – 55 Tahun
 - d. > 55 Tahun
4. Jenis Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari?
 - a. Pelajar / Mahasiswa
 - b. Swasta
 - c. PNS
 - d. Ibu Rumah Tangga
 - e. Lainnya : ...
5. Seberapa sering anda menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang di Jebres, Surakarta ?
 - a. Lebih dari 10 kali (kategori selalu menggunakan)
 - b. 10 kali (kategori sering menggunakan)
 - c. 1-5 kali (kategori jarang menggunakan)
 - d. 1 kali (kategori pernah menggunakan)
6. Untuk tujuan apa anda menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang?
 - a. Bekerja
 - b. Sekolah
 - c. Berbelanja
 - d. Jalan – Jalan
 - e. Lainnya : ...

Daftar pernyataan

SS		sangat setuju
S		setuju
TS		tidak setuju
STS		sangat tidak setuju

PERTANYAAN VARIABEL KEAMANAN					
NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	ST	STS
1	apakah fasilitas stop kontak kelistrikan aman untuk digunakan			✓	
2	Terdapat lampu penerangan yang berfungsi maksimal	✓			
3	Terdapat petugas keamanan yang menjaga jembatan	✓	✓		
4	ketersediaan CCTV	✓			
5	apakah fasilitas kursi aman untuk digunakan.		✓		
6	apakah jembatan aman dilewati saat malam hari	✓			
7	apakah <i>Relling</i> pegangan tangga tidak licin.	✓			
8	apakah fasilitas AKPAR masih berfungsi dan layak untuk di gunakan.		✓		

PERTANYAAN VARIABEL KENYAMANAN					
NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	ST	STS
1	Lebar jembatan ideal, sehingga tidak menyebabkan pejalan kaki yang berlawanan arah, bersentuhan (Ideal sesuai standar : 2 meter).	✓			
2	Dimensi anak tangga tidak terlalu tinggi.	✓			
3	Terdapat atap jembatan yang berfungsi maksimal. (dapat melindungi pengguna dari hujan maupun panas).	✓			
4	Jembatan terawat, bebas dari sampah maupun coretan.			✓	
5	Jumlah anak tangga tidak terlalu banyak dan cukup landai.	✓			
6	apakah fasilitas lift nyaman untuk digunakan.				✓
7	apakah lampu penerangan berfungsi maksimal saat melewati jembatan pada malam hari.	✓			

PERTANYAAN VARIABEL KEMUDAHAN					
NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	ST	STS
1	Lokasi jembatan penyeberangan strategis	✓			
2	Jembatan penyeberangan mudah dicapai oleh semua orang. Termasuk penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. (Aksesibilitas).	✓			
3	Waktu tempuh menyeberang menggunakan jembatan, tidak berbeda jauh dengan menyeberang tidak menggunakan jembatan.			✓	
4	apakah kemiringan jembatan terlalu curam.				✓
5	apakah dimensi tinggi anak tangga mudah dinaiki	✓			
6	apakah fasilitas lift memudahkan bagi orang-orang yang diprioritaskan (disabilitas, ibuhamil, lansia,)				✓
7	apakah fasilitas rambu memudahkan kita mengetahui informasi saat melewati jembatan.		✓		

PERTANYAAN VARIABEL KESELAMATAN					
NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	ST	STS
1	Lantai jembatan penyeberangan tidak licin	✓			
2	Terdapat pagar pembatas yang masih berfungsi	✓			
3	Tinggi Jembatan dari permukaan jalan sesuai dengan standar (Standar : 5 m).	✓			
4	Saya mengetahui adanya peraturan dan sanksi yang mengatur pejalan kaki.	✓			
5	apakah lift memenuhi syarat keselamatan				✓
6	apakah atap jembatan dapat melindungi dari hujan dan panas saat melewati jembatan.	✓			
7	apakah terjadi getaran saat kendaraan melewati dibawah jembatan				✓

Foto Pada saat pengambilan data kuisiner di Jembatan Penyebrangan Orang Gladhag Panti Husada SOLO.



**Foto keadaan fasilitas lift pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Gldhag Panti Husada SOLO tidak bisa digunakan sebagai mana
mestinya di karenakan dalam keadaan mati**



Foto keadaan fasilitas stop kontak kelistrikan pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Gldhag Panti Husada SOLO yang tidak terawat



**Foto keadaan keadaaan lokasi pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Gldhag Panti Husada SOLO yang masih terdapat sampah**

